

附件

检查不符合标准规定产品情况

一、专用车

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
1	河北昌骅专用汽车有限公司	HCH9403GFWB 腐蚀性物品罐式运输半挂车	1.后（桥）轴型号、气压制动软管、车身反光标识、罐式危险品车辆装卸阀门以及泄放装置呼吸阀等部件的型号或生产企业等与《公告》备案参数不一致。 2.侧倾稳定角不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求，雨帘不符合 GB 34659-2017《汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法》要求。
2	东阿县中亚专用汽车有限公司	DEZ9405CCYA 仓栅式运输半挂车	1.制动盘、气压制动软管和尾部标志板型号等与《公告》备案参数不一致。 2.后下部防护阻挡能力不符合 GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》要求，侧防护外表面的形状不符合 GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》要求，挡泥板、外挡板、雨帘安装不符合 GB 34659-2017《汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法》要求。
3	菏泽京九特种汽车有限公司	JJL9400TDPSZ 低平板半挂车	1.后（桥）轴型号、尾部标志板数量等与《公告》备案参数不一致。 2.外挡板、挡泥板、雨帘等部件安装不符合 GB 34659-2017《汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法》要求，制动性能不符合 GB 12676-2014《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》要求。
4	山东沃德兴业交通设备有限公司	WDL9404TJZ 集装箱运输半挂车	1.三角回复反射器型号和生产企业与《公告》备案参数不一致。 2.制动性能不符合 GB12676-2014《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》要求，防抱制动性能不符合 GB/T13594-2003《机动车和挂车防抱制动系统性能和试验方法》要求。
5	山西万隆特种车辆制造有限公司	LCH9400XXY 厢式运输半挂车	1.轮胎、尾部标志板生产企业与《公告》备案参数不一致。

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
6	长久汽车制造有限公司	CHX5189TCLJF 车辆运输车	1.侧回复反射器、侧标志灯、尾部标志板的型号和生产企业与《公告》备案参数不一致。 2.车辆长度不符合 GB 1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》要求。
7	徐州华邦专用汽车有限公司	XHB9403A 半挂车	1.尾部标志板型号和生产企业与《公告》备案参数不一致。 2.制动性能不符合 GB 12676-2014《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》要求，侧面防护装置前缘的结构要求不符合 GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》要求。
8	辽宁忠旺特种车辆制造有限公司	MBS9355TJZLH 铝合金集装箱运输半挂车	1.整车外部尺寸、后桥（轴）型号、集装箱运输半挂车牵引销处车架总高度、前回转半径不符合《公告》管理要求。 2.气压制动软管型号、前示廓灯安装方式与《公告》备案参数不一致。 3.制动性能不符合 GB 12676-2014《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》要求，防抱制动性能不符合 GB/T 13594-2003《机动车和挂车防抱制动性能和试验方法》和 GB 12676-2014《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》要求，雨帘安装不符合 GB 34659-2017《汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法》要求。
9	随州市力神专用汽车有限公司	SLS9401GGY 供液半挂车	1.前位灯、示廓灯、前回复反射器、后牌照灯型号和生产企业与《公告》备案参数不一致。 2.制动性能不符合 GB 12676-2014《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》要求，防抱制动性能不符合 GB/13594-2003《机动车和挂车防抱制动系统性能和试验方法》要求。

二、摩托车

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
1	广州福羊科技有限公司	FY110T-9 两轮摩托车	1.常温下冷启动后排气污染物排放不符合 GB 14622-2016《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》要求。
2	河北珠峰大江三轮摩托车有限公司	DJ150ZK-3D 正三轮摩托车	1.常温下冷启动后排气污染物排放试验结果不符合 GB 14622-2016《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》要求,加速行驶噪声不符合 GB 16169-2005《摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法》要求。
3	重庆双狮摩托车制造有限公司	SS150ZH-5C 正三轮摩托车	1.外形尺寸(长)、制动操纵方式(前轮)与《公告》备案参数不一致,未配备 ECU、氧传感器、防盗装置、后雾灯和后牌照灯等。 2.常温下冷启动后排气污染物排放试验结果不符合 GB 14622-2016《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》要求,加速行驶噪声不符合 GB 16169-2005《摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法》要求。
4	河南力帆树民车业有限公司	LF150ZH-12 正三轮摩托车	1.外形尺寸(长)、整备质量、后轮胎规格与《公告》备案参数不一致,未配备后雾灯。
5	广州五羊摩托有限公司	WY110ZH-3 正三轮摩托车	1.防盗装置型式与《公告》备案参数不一致。
6	天津市钱江之星科技有限公司	HB500DQZ 电动正三轮轻便摩托车	1.电动摩托车安全要求不符合 GB 24155-2020《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》要求。
7	山东汉唐电动汽车科技有限公司	HD3000DZK 电动三轮摩托车	1.整车型号、驱动电机型号与合格证信息不一致。
8	广西大联统摩托车有限公司	WLD800DQT 电动两轮轻便摩托车	1.前照灯类别、控制器型号与《公告》备案参数不一致。
9	廊坊精兰科技有限公司	JL1200DZH-2 电动正三轮摩托车	1.动力蓄电池型号、充电器(机)型号、动力蓄电池电压和容量(单体)与《公告》备案参数不一致。

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
10	河南新鸽摩托车有限公司	XG1500DZH-2 电动正三轮摩托车	1.工况法续驶里程、能量消耗率、剩余电量警示里程和剩余电量警示裕度、动力蓄电池生产企业与《公告》备案参数不一致。 2.电动摩托车安全要求不符合 GB 24155-2020《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》要求，车速表显示不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求，最大侧倾稳定角不满足 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。
11	江苏大铃摩托车有限公司	LL400-2A 两轮摩托车	1.整备质量、氧传感器型号与《公告》备案参数不一致。 2.加速行驶噪声不符合 GB 16169-2005《摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法》要求。
12	沛县伟达电动车制造厂	MH1200DZH 电动正三轮摩托车	1.整备质量、前照灯近光光型、工况法续驶里程和能量消耗率等与《公告》备案参数不一致。 2.电动摩托车安全要求不符合 GB 24155-2020《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》要求，车速表显示、近光灯、最高车速、转向轮转角不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。
13	山东银顺奔彭车业有限公司	GN1500DZH-3 电动正三轮摩托车	1.工况法续驶里程、能量消耗率、剩余电量警示里程、剩余电量警示裕度、前照灯类别、近光光型与《公告》备案不一致。 2.电动摩托车安全要求不符合 GB 24155-2020《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》要求，车速表显示、近光灯不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。
14	什邡市伊科车业有限公司	WX1500DZH 电动正三轮摩托车	1.工况法续驶里程、能量消耗率、剩余电量警示里程、剩余电量警示裕度与《公告》备案参数不一致。 2.电动摩托车安全要求不符合 GB 24155-2020《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》要求，车速表显示、远光最大发光强度不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。
15	浙江山崎冈田车业有限公司	KR1200DT-38 电动两轮摩托车	1.工况法续驶里程、能量消耗率与《公告》备案参数不一致，外形尺寸不满足《公告》管理要求。 2.电动摩托车安全要求不符合 GB 24155-2020《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》要求，驻车稳定角不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。
16	洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司	HY150ZH-2 正三轮摩托车	1.整备质量、制动操纵方式（前轮）和发动机商标与《公告》备案参数不一致。 2.常温下冷启动后排气污染物排放不符合 GB 14622-2016《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》要求，最高车速不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求，加速行驶噪声不符合 GB 16169-2005《摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法》要求，燃油消耗量不符合 GB 15744-2019《摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法》要求。

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
17	洛阳盛江红强摩托车有限公司	CJ1500DZH-3 电动正三轮摩托车	1.后雾灯数量、前位灯数量、前照灯类别、后位灯类别、制动灯类别、后转向信号灯类别、防盗装置型式与《公告》备案参数不一致。
18	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	JH150ZH-5B 正三轮摩托车	1.后轮距、整备质量和轮胎规格，倒车灯、前位灯、后位灯、制动灯、后转向信号灯类别与《公告》备案参数不一致。
19	洛阳望江摩托车制造有限公司	WJ150ZH-22 正三轮摩托车	1.外形尺寸、整备质量、防盗装置型式、倒车灯数量、侧回复反射器数量、前照灯近光光型、倒车灯类别、后位灯类别、制动灯类别、后转向信号灯类别与《公告》备案参数不一致。 2.常温下冷启动后排气污染物排放试验结果不符合 GB 14622-2016《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》标准要求，整备质量、最高车速不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求，加速行驶噪声不符合 GB 16169-2005《摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法》要求，燃油消耗量不符合 GB 15744-2019《摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法》要求。